

Stirnmitnehmer Typ 300 – 312




Stirnmitnehmer mit mechanischem Ausgleich Typ 300 bis 303

Bestell-Nr.	Größe	Gerät	Drehbereich
300-010-000	Mk 1	Stirnmitnehmer	Ø 3-20
300-020-000	Mk 2	Stirnmitnehmer	Ø 3-20
300-030-000	Mk 3	Stirnmitnehmer	Ø 3-20
300-120-000	zyl. 12	Stirnmitnehmer	Ø 3-20
301-020-000	Mk 2	Stirnmitnehmer	Ø 12-40
301-030-000	Mk 3	Stirnmitnehmer	Ø 12-40
301-040-000	Mk 4	Stirnmitnehmer	Ø 12-40
301-050-000	Mk 5	Stirnmitnehmer	Ø 12-40
301-350-000	zyl. 35	Stirnmitnehmer	Ø 12-40
302-020-000	Mk 2	Stirnmitnehmer	Ø 22-65
302-030-000	Mk 3	Stirnmitnehmer	Ø 22-65
302-040-000	Mk 4	Stirnmitnehmer	Ø 22-65
302-050-000	Mk 5	Stirnmitnehmer	Ø 22-65
302-350-000	zyl. 35	Stirnmitnehmer	Ø 22-65
303-040-000	Mk 4	Stirnmitnehmer	Ø 35-105
303-050-000	Mk 5	Stirnmitnehmer	Ø 35-105
303-060-000	Mk 6	Stirnmitnehmer	Ø 35-105
303-350-000	zyl. 35	Stirnmitnehmer	Ø 35-105

Stirnmitnehmer - Zubehör für Typ 300 bis 304

Bestell-Nr.	Größe	Gerät
300-000-0500	300	Ersatz-Mitnehmer (3 Stück pro Gerät)
301-000-0500	301	Ersatz-Mitnehmer (3 Stück pro Gerät)
302-000-0500	302	Ersatz-Mitnehmer (3 Stück pro Gerät)
303-000-0500	303	Ersatz-Mitnehmer (3 Stück pro Gerät)
300-000-0200	Mk 1-3, zyl.	Ersatz-Zentrierspitze mit Gehäuse
301-000-0300	Mk 2-5, zyl.	Ersatz-Zentrierspitze
302-000-0300	Mk 2+3	Ersatz-Zentrierspitze
302-000-0301	Mk 4+5, zyl.	Ersatz-Zentrierspitze
303-000-0300	Mk 4	Ersatz-Zentrierspitze
303-000-0301	Mk 5+6, zyl.	Ersatz-Zentrierspitze

Stirnmitnehmer mit hydraulischem Ausgleich Typ 309 bis 312



Bestell-Nr.	Größe	Gerät
309-000-102	Ø 60-160	Mitnehmer-Hydraulik mit Zentrierspitze
310-000-102	Ø 82-200	Mitnehmer-Hydraulik mit Zentrierspitze
311-000-102	Ø 105-250	Mitnehmer-Hydraulik mit Zentrierspitze
312-000-102	Ø 140-320	Mitnehmer-Hydraulik mit Zentrierspitze
309-040-2200		Schaft Mk 4
309-050-2200		Schaft Mk 5
309-060-2200		Schaft Mk 6
309-000-2201		Flansch Kurzkegel DIN 55027
309-000-2202		Flansch Kurzkegel DIN 55027
309-000-2203		Flansch Kurzkegel DIN 55027
309-000-2204		Federmagazin
309-000-0500		Ersatzmitnehmer
309-000-0300		Ersatz-Zentrierspitze für Typ 309
310-000-0300		Ersatz-Zentrierspitze für Typ 310, 311, 312